행정안전부	보 도 자 료	다시, 대한민국! 새로운 국민의 나라	내 삶을 바꾸는 규제혁신

보도 일시	2022. 6. 11.(토) 즉시배포			
담당 부서	안전정책실 안전기획과	책임자	과 장	윤진호 (044-205-4110)
		담당자	주무관	김태운 (044-205-4123)
	재난관리실 자연재난대응과	책임자	과 장	강성희 (044-205-5230)
		담당자	사무관	주으뜸 (044-205-5234)
	재난협력실 재난안전점검과	책임자	과 장	이응범 (044-205-4240)
		담당자	사무관	박근호 (044-205-4249)

행안부 장관, 풍수해 대비 제주도 현장점검

- 침수피해 예방 및 주요 안전시설에 대한 철저한 관리 강조 -

□ **이상민 행정안전부 장관**은 집중호우·태풍 등 **여름철 자연재난에 대비**하여 제주도 한천 저류지(제주시)의 시설 운영상황과 최근 해안침식 현상으로 안전에 대한 우려가 제기된 올레길(서귀포시)에 대해 6월 11일(토) **현장 점검을 실시**하였다.

○ 제주도는 바다로 둘러싸여* 있고, 태풍의 길목으로 지리적 여건상 여름철 자연재난 대비가 중요한 지역으로 대비 상황을 확인하고, **위험요소를 사전에 점검**하기 위해 이루어졌다.

* 해안선 길이 253㎞(전 해안선의 3.9%), 총면적 1,850㎢(전 국토의 1.8%)

□ 행안부 장관은 제주시 21개 저류지 중 **저류 용량 규모가 가장 큰**(89만 9천㎥) **한천저류지**를 먼저 방문하였다.

○ 우수 저류지는 짧은 시간에 많은 비가 한꺼번에 내릴 경우 빗물을 일시 저류시켜 하천의 범람이나 침수 피해를 예방하기 위한 목적으로 설치하는 시설이다.

○ 이 장관은 장마철 범람 위기가 있을 경우를 대비하여 **재해취약시설 및 저류용량 등 관리현황**을 살펴보고 시설관계자를 격려하는 등 주민안전을 위해 **주기적으로 철저한 관리가 필요**하다고 강조하였다.

□ 이어서, 최근 **해안침식** 현상으로 일부 해안과 접한 올레길의 안전에 대한 우려가 제기된 **'큰엉해변'을 점검**하였다.

○ '큰엉해변'은 파도·해류 등의 침식으로 해안에 형성된 절벽(해식애)과 침식된 면(파식대)으로 이루어져 있으며, 제주 올레길 5코스 13.4km 구간 중 일부(절벽 위 1.5km)가 산책길로 조성되어 있다.

○ 올레길은 최근 코로나 사회적 거리두기가 해제(4.18.)되면서 많은 관광객이 많이 방문하고 있어, 이 장관은 지자체와 함께 '큰엉해변' **안전난간 및 위험표지판 등 주요시설 설치 현황을 점검**하고 안전 관리에 만전을 기해달라고 당부하였다.

□ 마지막으로 이상민 장관은 **국가태풍센터를 방문**하여 올여름 태풍 등 기후 상황에 대해 보고받고 **관계자들을 격려**하였다.

○ 국가태풍센터는 기상청 소속 기관으로, 태풍 등의 발생 여부에 대한 지속적인 검점(모니터링)과 분석, 관련 기술 개발 등 태풍과 관련된 다양한 활동을 추진하고 있다.

□ **이상민 행정안전부 장관**은 "여름철을 앞두고 태풍, 폭우 등으로 인한 피해가 없도록 노력하는 지자체와 관계기관 직원들의 노고에 감사"를 전하며, "**국민들의 안전한 일상**을 위해 행정안전부도 최선을 다하고 함께 하겠다"고 밝혔다.

대한민국 정책브리핑
OPEN 출처표시
공공누리 공공저작물 자유이용허락

붙 임 **제주지역 안전 현장 방문 및 점검 계획**

□ 점검 개요

○ (일시) ´22. 6. 11.(토) 11:00 ~ 15:30

○ (장소) 제주도 일원

※ 한천 저류지(제주시 소재), 큰엉해변, 국가태풍센터(서귀포시 소재)

○ (참석) 행정안전부장관 등

○ (내용) ① (한천저류지) 여름철 폭우 대비 저류지 운영 현황 점검,
② (큰엉 해변) 올레길 5코스 현장 위험요소 사전 점검,
③ (국가태풍센터) 여름 태풍 등 기후상황 및 센터 관리현황 청취

□ 주요 일정

시 간		주요 내용
~11:00		▸ 이동
11:00~11:30	30′	**한천 저류지** ▸ 여름철 폭우 대비 저류지 운영 현황 점검 ※ 제주도 제주시 오등동 1834-3번지
11:30~13:40	130′	▸ 이동(30′) / ▸ 오찬(60′) / ▸ 이동(40′)
13:40~14:35	55′	**큰엉 해변** ▸ 올레길 5코스 현장 위험요소 사전 점검 ※ 제주도 서귀포시 남원읍 태위로 522-17(남원리 2379-3)
14:35~15:00	25′	▸ 이동
15:00~15:30	30′	**국가태풍센터** ▸ 여름 태풍 등 기후상황 및 센터 관리현황 청취 ※ 제주도 서귀포시 남원읍 서성로 810번길 2
15:30~		▸ 이동